

**《保靖县中医院狮子堡病区业务综合楼建设项目环境影响评价报告表》  
专家意见修改说明单**

序号	专家意见	修改情况
1	补充与湘西州、保靖县卫生健康相关规划、文件的符合性；补充与保靖县城市相关规划的符合性。强化“三线一单”符合性分析内容。	已补充P4,已强化P9~P8
2	核实环境保护目标的分布与位置关系（方位、距离、高差等）。核实地表水断面监测数据统计结果，补充保靖第二污水处理厂运行期间尾水排放口上下游酉水监测数据；明确与酉水湘西段翘嘴红鲌国家级水产种质资源保护区、湖南保靖酉水国家湿地公园的位置关系和排水关系，完善相关图件。核实声环境敏感点监测点位。	已核实环境保护目标的分布与位置关系P42~P43,已核实地表水断面监测数据统计结果P39,已补充P39~P40，已明确P42~P43，已完善，见附图，已核实声环境敏感点监测点位P40。
3	补充保靖中医院的总体发展情况，说明中医院现有内容、已建未验收内容、业务综合楼（办公与康复治疗）、狮子堡病区业务综合楼（本项目，从原狮子堡选址改至本院区）等部分的关系，说明公用、辅助、储运、环保等方面的依托共用关系。细化说明整个中医院污水处理、固废暂存、能源（供热、制冷）、供氧、仓储等内容，细化废水处理站现有工艺、设备设施，说明扩建内容。补充现有工程包括“已建未验收”内容的变化情况和重大变动判定。检查中医院现有环境问题调查，完善“以新带老”措施。	已补充P14~P15，已说明P17~P18，已补充P28~P29，已完善P37~P38。
4	按最新设计文件核实建设内容和建筑面积，说明选址、建设内容变化情况。完善科室、住院、检验、月子中心配套餐饮等内容。进一步论证平面布置的环境合理性。	已按最新设计文件核实建设内容和建筑面积P16，已说明P14,已完善P16~P18。以进一步论证平面布置的合理性P11。
5	根据项目各部分用水情况，核实水平衡，核实废水源强与排污总量。完善“污污分流”和污水的“分质处理”内容，强化特殊废水处理内容，细化自建污水处理站扩建后的工艺、规模达标排放的可行性论证。核实“三本账”计算。	根据项目各部分用水情况，已核实水平衡和废水源强与排污总量P22~P24。已强化P54~P55。已细化P58~P59。已核实P76。
6	核实各类废物产生、暂存与处置情况。按医疗废物分类，对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），明确各类废物的分类暂存与处置要求。	已核实P65,已明确P66~P67。
7	根据地形和实际建设进度，优化施工期影响分析与环保措施；补充项目臭气对保护目标的影响分析；核实声环境源强及环境影响预测结果。完善环境风险分析，按扩建后全院的废水风险情况，校核事故池容积与位置。补充外环境对医院的影响内容。核实环保投资，完善监督检查清单、附图、附件等；提出扩建后，排污许可证和自行监测的相应要求。	已优化P47~P49,已补充项目臭气对保护目标的影响分析P54，已核实P61,已完善P70~P75,已补充P75，已核实环保投资P12~P13,已完善监督检查清单P81~P82,已完善附图附件。已提出排污许可证和自行监测的相应要求P82,自行监测要求见P54、P58、P62。

